

Hvordan bedre etter 2015?

Jan Stenersen,
Leder Plan & Utbygging





Hva har TKVA gjort siste året?

- Full revisjon av VA-Norm (www.va-norm.no)
- Bedre forarbeid
 - ✓ Utredning (løse tråder)
 - ✓ Styrket Kundenservice
 - ✓ Fokus på kvalitet – uavhengig kontroll
- Fokus abonnenter (separering)



Hvor mener vi «trykker skoen» - RI?

- Mangler seniorer/kompetanse
- Lite innovativ
- Kommer ikke med nye forslag (kjenner RI BH's situasjon/behov?)
- Dårlig kvalitet på arbeid
- Kunnskap om «hva som er dyrt» mangler



Hvor mener vi «trykker skoen» - RI?

- Spør ikke kommunen om erfaringer
- Hva bør gjøres bedre neste gang
- Evaluerer ikke prosjekt
- Kjenner ikke TK's forventninger til LCC



Hvor «trykker skoen» - ENTR?

- Savner lojalitet overfor byggherre
- Lite innovativ
- Dårlig kvalitet på arbeid
- Sliter med FDV/Sluttdokumentasjon
- Forstår de hva vi vil som byggherre?



Hvor «trykker skoen» - ENTR?

- Flyt på anlegg ikke fokus
- Endringsmeldinger «ingen hindring»
- «Vet best»
- Kreve rett til enhver pris....



Hvor «trykker skoen» - LEV/Grossist?

- Kunnskap om tekniske løsninger?
- Samhandling leverandører – eksist. denne?
- Pris eneste fokus?
- LCC-analyser, tanker om dette?
- Logistikk, hvordan få leveranser på anlegg til rett tid?



Hva vil jeg prioritere?

1. Alle skal enes om mål med prosjekt
2. Innkjøpsregler (1999/2006/2017)
3. Kompetanse – de beste løsningene (TK/Abb)
4. Finne konfliktpunkt/tidstyver

Alle skal tjene penger og levere kvalitet!!!



Samspill

1. Avklare/sette mål
2. Bedre planlegging/prosjektering
3. Finne de optimale løsninger
4. Maskiner i arbeid

«On time – On price»



Intern kompetanse

1. Samme PL - praksis
2. Kunnskap om flaskehalsler
3. Intern kommunikasjon
4. Formidle «utfordringer» (EM-liste)
5. Prosjekthåndbok/Web-hotell

Ei rein vannlinje

- fra fjell til fjord

Takk for oppmerksomheten!!

